



Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO
- LECCE -

Risposta al Foglio del ...

Rif. Prot. n. ...

Cl. ...

MIBACT-SABAP-LE
PROTOCOLLO
0021230 13/11/2017
Cl. 34.34.01/101

Curia Arcivescovile di Otranto

c.a. Don Enzo Vergine

arcidiocesiotranto@pec.chiesacattolica.it

economatodiocesanotranto@tin.it

Parrocchia Maria SS.ma Assunta

c.a. Don Daniele Albanese

parrocchia.soletto@libero.it

danielealbanese@hotmail.com

Comune di Soletto

c.a. Sindaco Graziano Vantaggiato

sindaco@comune.soletto.le.it

protocollo.comune.soletto@pec.rupar.puglia.it

c.a. Responsabile U. T. Arch. G. Pellegrino

ufficiotecnico@comune.soletto.le.it

**Regione Puglia - Struttura Tecnica Provinciale
(ex Genio Civile)**

c.a. Ing. Luigi Stanca

ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it

l.stanca@regione.puglia.it

e, p.c. **CNA Puglia – Bari – Beni Culturali e Turismo**

puglia@cnapuglia.it

beatrice.arcano@pec.it

Associazione Nuova Messapia

nuovamessapia@yahoo.it

Parco del Mago

c/o

nuovamessapia@yahoo.it

OGGETTO: Soletto (LE) – Problematiche statiche e di manutenzione della Guglia degli Orsini del Balzo

Segnalazione inerente “*Richiesta di immediato intervento per salvaguardia della Guglia di Raimondello Del Balzo Orsini di Soletto, monumento nazionale dal 1971*”

Con riferimento alla questione in argomento,

- **tenuto conto** della segnalazione pervenuta a quest’Ufficio in data 10.11.2017, corredata da documentazione fotografica (che si allega), nella quale si evidenziano criticità statiche della Guglia in oggetto e la necessità di inserire “*vetrini-prova in modo da poter indagare eventuali movimenti o accrescimento delle fenditure in attesa di un intervento programmatico a medio termine che possa scongiurare danni ben maggiori*”;
- **richiamata** la nota della Scrivente prot. n. **5630** del **15.04.2016** con la quale (a seguito del sopralluogo effettuato dal funzionario di zona il 16 settembre 2015) si comunicava l’opportunità di effettuare un sopralluogo congiunto con i destinatari in indirizzo “*finalizzato a condividere le più opportune attività preliminari da intraprendere per approfondire il quadro conoscitivo circa le criticità statiche della Guglia*”;
- **richiamata** la nota della Scrivente prot. n. **9377** del **22.06.2016** con la quale si trasmetteva ai destinatari in indirizzo il Verbale del sopralluogo congiunto effettuato il 17.05.2016, durante il quale si era convenuto sulla necessità di avviare attività di studio e analisi, tra le quali riportare su base grafica le fratture/lesioni visibili sull’intera struttura in modo da effettuare una prima valutazione di eventuali relazioni tra posizione delle perforazioni armate eseguite nei precedenti interventi di restauro e quadro fessurativo;
- **considerato** che durante il predetto sopralluogo l’architetto Catalano, funzionario competente per territorio (a seguito dell’ispezione visiva delle parti alte della Guglia dai lastricati solari della Chiesa) aveva chiesto che fosse “*comunque attivato tempestivamente il monitoraggio del quadro fessurativo presente (per un periodo di almeno 18 mesi) con strumentazione di precisione al fine di verificare l’eventuale progressione delle discontinuità ed*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via Antonio Galateo, 2 - 73100 – LECCE

tel. 0832 248311 - fax 0832 248340 - C.F. 93075250758

url: www.sabap-le.beniculturali.it - e mail: sabap-le@beniculturali.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO
- LECCE -

acquisire dati utili certi per valutare, in vista di auspicabili risorse per la tutela del monumento, le più idonee ipotesi di intervento”, come risulta dal predetto Verbale, rendendosi disponibile per ogni ulteriore consultazione in ordine alle attività preliminari da intraprendersi;

- **atteso** che alla data odierna la Scrivente non è a conoscenza di eventuali seguiti circa l’attivazione delle attività/verifiche concordate nel predetto sopralluogo;
- **richiamati** l’art. 1 e l’art. 29, con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

questa Soprintendenza chiede ai destinatari in indirizzo informazioni aggiornate e dettagliate in merito ed evidenza, comunque, al fine di garantire la tutela del bene culturale, la necessità, ciascuno per le proprie competenze, di dare tempestivamente corso a quanto stabilito e sottoscritto dagli intervenuti nel Verbale del sopralluogo congiunto del 17.05.2016 (in possesso di ciascuno).

Si resta in attesa di celere e compiuto riscontro e a disposizione per ogni ulteriore necessità finalizzata alla tutela del bene.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Michela CATALANO

DI ORDINE
Il Soprintendente
Arch. Maria PICCARRETA
(Arch. Michela CATALANO)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo